



TOP 11.2

2. Grundsatzbeschluss zur Sanierung, Umbau und Neubau von Schulen

Kurzüberblick

- Goetheschule Grundschule Zossen
- Grundschule Dabendorf
- Erich-Kästner-Grundschule Wünsdorf

Goetheschule Zossen

Stand: 02/2023

- aktuell besuchen 373 Schülerinnen und Schüler die Schule
- verteilt auf eine Dreizügigkeit
- im Schulgebäude sind 21 Räume verfügbar, davon sind 3 Räume in Hortnutzung
- Räume werden nicht ausreichen, auch wenn der Hort die 3 Räume frei gibt
- Aktuell besteht eine Ausnahmegenehmigung für den Hort
- Auflagen des Brandschutzes können nur im Rahmen des Ausbaus vollumfänglich gewährleistet werden

- eingeschränkte Außenspielfläche durch Container
- Tendenz: Vierzügigkeit



Bedarfs- und Standortermittlung Schulen und Horte

Lageplan Schulstandort Dabendorf:



Grundschule Dabendorf

- Sanierungsrückstau und schwerwiegende Brandschutzauflagen
→ nicht verhältnismäßig und auch nicht umsetzbar aufgrund des Denkmalschutzes
 - erschöpfte Raumkapazität
 - Mehrzahl der Klassen bereits im Containergebäude der alten Gesamtschule
 - Nicht alle Räumlichkeiten sind für die Beschulung und für den Hort nutzbar
 - Schulhof müsste neu gestaltet werden
- Tendenz: Drei- bis Vierzügigkeit aktuell sind einige Klassen zweizügig 216 Schüler
→ Räumlichkeiten der aktuellen Grundschule inkl. Containergebäude nicht ausreichend
→ Sanierung alter Gesamtschule unumgänglich



Grundschule Dabendorf



Alte Gesamtschule Dabendorf

Erich-Kästner-Grundschule Wünsdorf

Stand: 02/2023

- aktuell besuchen 376 Schülerinnen und Schüler die Schule
- verteilt auf eine Zwei- bis Dreizügigkeit
- im Schulgebäude sind 21 Räume verfügbar, davon sind 2 Räume in Hortnutzung und viele in Doppelnutzung
- Raumkapazität bei voller Dreizügigkeit erschöpft, wenn der Hort die Räume zurück gibt
- bei einer Vierzügigkeit reichen die Räume nicht mehr aus

→ Tendenz: Vierzügigkeit



Erich-Kästner-Grundschule Wünsdorf

- Rückstau in folgenden Bereichen:
 - Dach
 - Fenster
 - Fassade
 - Brandschaumängel
 - Notwendige Verbauung zusätzlicher Winkelstützwände (Vermeidung weiterer Erdrutsch)

→ Instandsetzungsmaßnahmen zwingend erforderlich

